

Risk Analizi												Faaliyet Alanı						
Tespit Tari	Faaliyet - Mekan- Ekipman	Tehlike / Tehlike Kaynağı	Uygunsuzluk	Tespit Edilen Riskler	Mevcut Önlemler	İlgili Mevzuat	Etkilenenler	İlk Risk Düzeyi					Alınacak Önlemler	Son Risk Düzeyi				
								Frekans	Sıklık	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı		Risk Düzeyi	Frekans	Sıklık	Olasılık	Şiddet
1	Life Center-Genel- Acil Durumlar	Yangın Yangın Söndürme Cihazları	Yangın dolabı, hidrant, yangın tüpü gibi söndürme ekipmanlarının önlerinin kapalı olması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Yangın dolabı, hidrant, yangın tüpü gibi söndürme ekipmanlarının acil durumda kolaylıkla müdahale edilebilmesi için önleri sürekli açık kalmaktadır. Günlük, çeyrek bazlı denetimlerde bu ekipmanların kolaylıkla ulaşım durumları kontrol edilmektedir. Uygunsuzluk tespiti durumunda derhal düzeltilip, bölümlerin İSG skorlarından puan düşülmektedir. Yangın söndürme dolaplarının içerisine, söndürme ekipmanları dışında başka herhangi bir malzeme konulmamaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	2	1	100	200	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.Çeyreklik denetimlerde mevcut durum kontrol edilmeli ve gerekli uyarılar yapılmalıdır.	2	0.2	100	40	Katlanılabilir Risk
2	Life Center-Genel- Acil Durumlar	Acil durumda kaçış kapılarından çıkış yapılamaması	Acil kaçış kapılarının önlerinin/arkalarının erişime engellenmiş olması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Acil kaçış kapılarının sürekli olarak önleri ve arkaları açık bırakılmaktadır. Tüm acil çıkış kapıları, acil durum esnasında dışarıya açılacak şekilde yapılmıştır. Engellenmiş olan kapılar sürekli olarak takip edilerek, uygunsuzluk tespiti durumunda bölümlerin İSG skorundan puan düşülmektedir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	2	1	100	200	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.Çeyreklik denetimlerde mevcut durum kontrol edilmeli ve gerekli uyarılar yapılmalıdır.	2	0.2	100	40	Katlanılabilir Risk
3	Life Center -Genel- Elektrik Panoları	Elektrik	Elektrik panolarında kaçak akım rölesinin bulunmaması	Elektrik Çarpması Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Elektrik İç Tesisleri	Firma Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Elektrik panolarında kaçak akım ölçümleri yapılmalıdır. Elektrik panolarına yetkisiz kişiler haricinde müdahale edilmemelidir.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk
4	Life Center -Genel- Elektrik Panoları	Yangın	Elektrik panolarında söndürme sistemlerinin bulunmaması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Elektrik panolarında FM200 tipte yangın söndürme sistemleri bulunmaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Yangın söndürme sistemleri belirli periyotlarla kontrol edilmelidir.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk
5	Life Center -Genel- Elektrik Panoları	Elektrik	Elektrik panolarının üzerlerinde gerekli olan uyarı işaretleri ve levhalarının bulunmaması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Tüm elektrik panolarının üzerine uygun uyarı işareti ve levhaları yerleştirilmiştir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Elektrik İç Tesisleri ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	Firma Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Çalışanlar, elektrik tehlikesi hakkında bilgilendirilmelidir. Güvenlik işaretleri hakkında çalışanlara eğitim düzenlenmelidir.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk
6	Life Center -Genel- Ofisler	Yangın / Elektrikli Ekipman Kabloları	Bilgisayar, yazıcı vb. ekipmanların enerjiye bağlı bulunan kablolarının karmaşık ve düzensiz olması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Enerjide bulunan ekipmanların kabloları, ısınmayı önleyecek şekilde tam açılarak kullanılmaktadır. Birden fazla ekipmanın kullandığı alanlarda (Çalışma masası, yazıcı bölgesi vs.), kabloların birbirine karışmasını engelleyecek şekilde yerleştirme yapılmaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Çeyrek bazlı İSG denetimlerinde, ofislerdeki kabloların uygunluğu kontrol edilmektedir.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk
7	Life Center -Genel- Ofisler	Yangın / Uzatma kabloları	Uzatma kablolu prizlere kapasitesinden fazla ekipmanın bağlanması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Uzatma kablolarına kapasitelerine uygun ekipmanlar bağlanmaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Çeyrek bazlı İSG denetimlerinde, ofislerdeki kabloların uygunluğu kontrol edilmektedir.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk

Risk Analizi													Faaliyet Alanı						
Tespit Tari	Faaliyet - Mekan- Ekipman	Tehlike / Tehlike Kaynağı	Uygunsuzluk	Tespit Edilen Riskler	Mevcut Önlemler	İlgili Mevzuat	Etkilenenler	İlk Risk Düzeyi					Alınacak Önlemler	Son Risk Düzeyi					
								Erekan	S	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı		Risk Düzeyi	Erekan	S	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı
8	Life Center -Genel-Ofis Dinlenme Alanları	Elektrik / Çay ve kahve Makineleri	Çay & kahve gibi makinelerin kablolarının koruyucularının sökülmüş olması	Elektrik Çarpması Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölüm	Kablo kuruyucuları sökülmüş veya deforme olmuş olan makinelerin koruyucuları tamir edilmeden veya makine yenisi ile değiştirilmeden kullanılmamaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Elektrik İç Tesisleri	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Çeyreklik denetimlerde kontroller sağlanmalıdır.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk	
9	Life Center -Genel-Tuvaletler	Elektrik / El Kurutma Makinesi	El kurutma makinelerinde kaçak olması	Elektrik Çarpması Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	El kurutma makineleri düzenli aralıklarda kontrol edilmektedir. Herhangi bir kaçak olması durumunda, cihaz kullanım dışına alınmaktadır. Tamir edilmeden veya yenisi ile değiştirilmeden kullanılmamaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Elektrik İç Tesisleri	Firma Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Düzenli olarak kaçak akım ölçümleri yapılmalıdır.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk	
10	Life Center -Genel-Üretim Dinlenme Alanları	Elektrik / Çay ve kahve Makineleri	Çay & kahve gibi makinelerin kablolarının koruyucularının sökülmüş olması	Elektrik Çarpması Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Kablo kuruyucuları sökülmüş veya deforme olmuş olan makinelerin koruyucuları tamir edilmeden veya makine yenisi ile değiştirilmeden kullanılmamaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Elektrik İç Tesisleri	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Çeyreklik denetimlerde kontroller sağlanmalıdır.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk	
11	Life Center-Genel-Acil Durumlar	Yangın Yangın Söndürme Cihazları	Yangın tüplerinin tanımlanan alanların dışına çıkartılması/amacı dışında kullanılması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Her bölge için yangın tüpleri tanımlanmıştır. Tüp kontrolleri sırasında, eksiklik tespit edilmiş olan bölgelere ivedi bir şekilde yangın söndürücüler konmaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Çeyreklik denetimlerde mevcut durum kontrol edilmeli ve gerekli uyarılar yapılmalıdır.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk	
12	Life Center-Genel-Acil Durumlar	Yangın Eğitim Eksikliği	Çalışanların yangın ile ilgili eğitimi eksikliği	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Acil durum ekipleri içerisinde bulunan söndürme ekiplerine, yönetmelik maddelerini karşılayacak şekilde özel olarak eğitimleri verilmektedir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Belirli aralıklarla tüm çalışanlarla yangın ile ilgili hatırlatma eğitimleri düzenlenmelidir.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk	
13	Life Center-Genel-Acil Durumlar	Yangın Yangın Söndürme Cihazları	Yangın tüplerinin bakımlarının ve kontrollerinin yapılmaması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	2 ayda 1 yangın tüplerinin periyodik kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Uygunsuz veya boş olan tüpler ilgili firmaya gönderilip yeniden doldurulması sağlanmaktadır. Yangın algılama ve uyarı sistemleri kurulmuştur. Yıllık periyotlarda akredite firmaya kontrolleri yaptırılmıştır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Yangın tüplerinin periyodik kontrolleri ayda 1 olarak değiştirilmeli, kontrol sıklığı artırılmalıdır.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk	
14	Life Center-Genel-Acil Durumlar	Yangın Bina Topraklaması	Düzenli periyotlarda binaların topraklamasının yapılmaması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Tüm binaların topraklama kontrolleri yılda 1 kez yetkili firma tarafından yapılmaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Topraklama kontrollerinin sonuçları dikkatlice incelenmeli ve hızlı aksiyonlar alınmalıdır.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk	
15	Life Center-Genel-Acil Durumlar	Acil durum hakkında bilgi yetersizliği	Personelin acil durumlar esnasında ne yapacağını bilmemesi veya acil durum telefonlarını bilmemesi	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Yılda bir kere yangın, deprem, kurtarma ve döküntü tatbikatı yapılmaktadır. Tatbikat öncesinde, tatbikat planı çalışanlara duyurulmaktadır (mail, Hyundai İletişim Platformu). Tespit edilen eksiklikler doğrultusunda iyileştirmeler planlanmakta ve düzeltilmektedir. Personele tatbikat öncesi Acil Durumlar ve Yapılması Gerekenler ile ilgili detaylı bir eğitim verilmektedir. HMTR Acil Durum Telefon Numarası ve HMTR Revir Telefon Numarası İSG eğitimlerinde personel ile paylaşılmaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Acil durum numaraları çalışanların görebileceği alanlara asılmalıdır. Tatbikatlarda çalışanların farkındalığını arttırmak için çalışmalar yapılmalıdır.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk	

Risk Analizi											Faaliyet Alanı							
Tespit Tarihi	Faaliyet - Mekan- Ekipman	Tehlike / Tehlike Kaynağı	Uygunsuzluk	Tespit Edilen Riskler	Mevcut Önlemler	İlgili Mevzuat	Etkilenenler	İlk Risk Düzeyi					Alınacak Önlemler	Son Risk Düzeyi				
								Frekans	Sıklık	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı		Risk Düzeyi	Frekans	Sıklık	Olasılık	Şiddet
16	Life Center -Genel-Engelli Çalışanlar	Yalnız Çalışma	Engelli çalışanların yanlarında kimse olmadan çalışması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Engelli çalışanların yalnız çalışmasına izin verilmemiştir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Engelli çalışanlar için tanımlı refakatçi personel görevlendirilmelidir. Bu çalışan. Engellinin yangın, doğal afet gibi acil durumlarda işyeri binasından güvenli bir şekilde çıkmasını sağlayarak toplanma alanına gelmesine yardımcı olmalıdır.	1	0.5	100	50	Katlanılabilir Risk
17	Life Center -Eğitim Salonları	Takılma ve Düşme / Elektrikli Ekipman Kabloları	Elektrikli ekipmanların uygunsuz yerleştirilmesi	Bel veya eklem incinmeleri Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Elektrikli ekipmanlar & elektrikli ekipmanların kabloları takılıp düşme riskini önleyecek şekilde SS kurallarına uygun olarak yerleştirilmektedir. Yerlerde kablolar bulunmamaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	6	1	7	42	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Denetim sıklıkları artırılarak kontrol sağlanmalıdır.	6	0.2	7	8.4	İhmal Edilebilir Risk
18	Life Center -Genel-Tuvaletler	Hijyen Yetersizliği	Tuvaletlerin hijyenik koşullarda olmaması	Bulaşıcı Hastalık Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Üretim alanları/ ofislerdeki tuvaletler, yetkili firma tarafından belirli periyotlarda temizlenmektedir (üretim alanlarındaki tuvaletler her vardiyada 2 kere, ofis tuvaletleri 00:00-08:00 vardiyası hariç, her vardiyada 2 kere).	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	2	3	7	42	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Çeyreklik denetimlerde kontroller sağlanmalıdır. Yetkili firmaya ait temizlik kontrol formları kontrol edilmelidir.	2	1	7	14	İhmal Edilebilir Risk
19	Life Center -Genel-Soyunma Odaları	Kayma-Takılma-Düşme Kaygan ve Islak Zeminler	Zeminlerin ıslak, kaygan veya pürüzlü olması	Bel veya eklem incinmeleri Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Soyunma odaları günlük olarak yetkili firma tarafından temizlenmektedir. Temizlik periyodu dışında döküntü, kaygan zemin vb. ile karşılaşıldığında derhal firma tarafından temizlik işlemi yapılmaktadır. Zeminin ıslak olduğunu belirten uyarı işaret ve levhaları ilgili alanlara konmaktadır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı	2	1	15	30	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Çeyreklik denetimlerde kontroller sağlanmalıdır. Yetkili firmaya ait temizlik kontrol formları kontrol edilmelidir.	2	0.5	15	15	İhmal Edilebilir Risk
20	Life Center -Genel-Ofis Dinlenme Alanları	Sıcak içeceklerin dökülmesi	Sıcak içeceklerin elle taşınımı sırasında dikkatli davranılmaması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Personel çay & kahve gibi sıcak içecekleri alırken dikkatli davranmaktadır. Yığılma olmadan, sıraya girerek içeceklerini almaktadır. Personelin eline/herhangi bir bölgesine sıcak içecek döküldüğü zaman derhal revire gidip, gerekli müdahaleyi yaptırmaktadır. Sağlık ile ilgili acil bir durum olursa dahili telefondan 7034 veya cep telefonundan 534 501 23 81 numarası aranarak HMTR revirden bölgeye destek istenmektedir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
21	Futbol Sahası-Elektrik	Elektrik çarpması ve yangın	Islak elle prize dokunmak ve enerji kabloların izalasyonu bozuk olması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Islak el ve ıslak zeminde su ısıtıcıları, UFO ısıtıcılar gibi elektrikle çalışan aletlere dokunmamak gerekir. Su ısıtıcılarının bulunduğu odadaki elektrik panosuna dokunmamak gerekir. Elektrik panosunun kapağının kilitle tutulması gerekmektedir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.Konu ile ilgili çalışanlara bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Önlemlerin kontrolleri için belirli aralıklarla saha kontrolleri yapılmalıdır.	1	0.2	100	20	İhmal Edilebilir Risk
22	Futbol Sahası-Malzeme Asılması	Yüksekte Çalışma	Futbol sahası skorbord yada pankart asılması sırasında yüksekten düşme sonucu ciddi yaralanma	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Skorbord yada ağır malzeme asılacak ise mutlaka vinç vasıtasıyla asılması ve asacak personelin sepet içerisinden çıkmasıdır. Afiş yada pankart türü hafif malzeme asılması dayama merdiven ile yapılabilir ancak merdivenin altında mutlaka bir kişi sürekli olarak merdiveni tutmak durumundadır Asma işlemine başlanmadan mutlaka çalışanın emniyet kemeri ile kendisini vinç sepetine yada tel çitlerin boru bağlantılarına (dayanıklı kısımlara) bağlanmalıdır. Elektronik skorbord yapılması gerekmektedir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	2	40	80	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Yüksekte yapılacak çalışmalar için gerekli iş izinleri alınmalı ve Yüksekte Çalışma Talimatına uygun olarak çalışılmalıdır. Yüksekte çalışma yapacak personellerin eğitimi olmalı ve işyeri hekiminde onaylı sağlık raporları bulunmalıdır.	1	0.5	40	20	İhmal Edilebilir Risk

Risk Analizi												Faaliyet Alanı						
Tespit Tari	Faaliyet - Mekan- Ekipman	Tehlike / Tehlike Kaynağı	Uygunsuzluk	Tespit Edilen Riskler	Mevcut Önlemler	İlgili Mevzuat	Etkilenenler	İlk Risk Düzeyi					Alınacak Önlemler	Son Risk Düzeyi				
								Frekan s	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Risk Düzeyi		Frekan s	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Risk Düzeyi
23	Futbol Sahası- Islak Zemin	Kayma, düşme	Çalışanların futbol sahasında maç yaparken zeminin ıslak ve kaygan olması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Futbol sahasının zemini ıslak iken daha dikkatli futbol oynanması gerekmektedir. Soyunma odasında duş ve tuvaletlerden dolayı zeminin ıslanması ve kaygan hale gelmesinin önlenmesi için duş ve tuvaletlerden ıslak terlik ile çıkılmaması gereklidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı	2	1	15	30	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Zeminin ıslak ve kaygan olduğu dönemlerde yapılacak maçlarda özellikle dikkat edilmesi gerektiği çalışanlara bilgi verilmelidir.	2	0.5	15	15	İhmal Edilebilir Risk
24	Futbol Sahası- Futbol Maçı	Tellere takılma, top çarpması takım arkadaşıyla çarpışmak	Futbol maçları esnasında sakatlanma	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Turnuvalarda hakem ve sağlık personeli bulundurulması gerekmektedir. Futbol sahasına anlık müdahale edilebilmesi için Life Center ilkyardım dolabına gerekli malzemeler koyulmalıdır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı	2	1	15	30	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.	2	0.5	15	15	İhmal Edilebilir Risk
25	Voleybol Sahası- Kaygan Zemin	Kayma, düşme	Islak veya bozuk zeminde kayma ve düşme	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Saha zemini düzenli kontrol edilmeli, hasarlar derhal giderilmelidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	2	1	15	30	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Saha zemini kontrolleri için periyotlar belirlenmeli ve	2	0.5	15	15	İhmal Edilebilir Risk
26	Voleybol Sahası- File Direği	Malzeme Düşmesi	File direğine çarpma sonucu devrilme	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Direkler sağlam şekilde sabitlenmeli, periyodik kontroller yapılmalıdır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	2	1	15	30	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır	2	0.5	15	15	İhmal Edilebilir Risk
27	Voleybol Sahası- İlkyardım Malzemeleri	İlkyardım Yapılamaması	İlk yardım ekipmanlarının bulunmaması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Yakın noktada ilk yardım çantası bulundurulmalı ve erişilebilir olmalıdır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	2	1	15	30	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.İlkyardım çantaları belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Son kullanma tarihi biten malzemeler derhal yenilenmelidir.	2	0.5	15	15	İhmal Edilebilir Risk
28	Voleybol Sahası- Uygun Olmayan Zemin	Düşme	Saha bakım eksikliği nedeniyle çukur veya yüzey bozuklukları	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Periyodik saha bakım planı oluşturulmalıdır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	2	1	15	30	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Saha zemini kontrolleri için periyotlar belirlenmeli ve	2	0.5	15	15	İhmal Edilebilir Risk
29	Voleybol Sahası- Yetersiz Aydınlatma	Düşme	Yetersiz aydınlatma nedeniyle düşme veya çarpma	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Aydınlatma yeterliliği düzenli olarak kontrol edilmelidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
30	Basketbol Sahası- Olumsuz Hava Koşulları	Hava Muhalefeti	Yıldırım veya olumsuz hava koşullarında açık saha kullanımı	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar Ölümlü iş kazası	Hava şartlarının kötü olduğu durumlarda açıkhavada yapılacak sporlara kısıtlama getirilmelidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	1	1	100	100	Orta Düzey Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.Konu ile ilgili çalışanlara bilgilendirme yapılması gerekmektedir.	1	0.2	100	20	İhmal Edilebilir Risk
31	Basketbol Sahası- Kaygan Zemin	Kayma, düşme	Zeminde kayma veya takılma sonucu düşme	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Saha zemini düzenli kontrol edilmeli, hasarlar derhal giderilmelidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	2	1	15	30	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Saha zemini kontrolleri için periyotlar belirlenmeli ve	2	0.5	15	15	İhmal Edilebilir Risk

Risk Analizi											Faaliyet Alanı							
Tespit Tari	Faaliyet - Mekan- Ekipman	Tehlike / Tehlike Kaynağı	Uygunsuzluk	Tespit Edilen Riskler	Mevcut Önlemler	İlgili Mevzuat	Etkilenenler	İlk Risk Düzeyi					Alınacak Önlemler	Son Risk Düzeyi				
								Frekans	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Risk Düzeyi		Frekans	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Risk Düzeyi
32	Basketbol Sahası- Pota Direği	Vücudu sert zemine çarpma	Pota direğine veya pota altına çarpma	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Çalışanlara dikkat edilmesi gereken hususlar bildirilmelidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	2	1	15	30	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır	2	0.5	15	15	İhmal Edilebilir Risk
33	Basketbol Sahası- Pota Direği	Malzeme Düşmesi	Pota ekipmanlarının gevşemesi veya devrilmesi	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Direkler sağlam şekilde sabitlenmeli, periyodik kontroller yapılmalıdır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	2	1	15	30	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır	2	0.5	15	15	İhmal Edilebilir Risk
34	Basketbol Sahası- Yetersiz Aydınlatma	Düşme	Yetersiz aydınlatma nedeniyle düşme veya çarpma	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Aydınlatma yeterliliği düzenli olarak kontrol edilmelidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
35	Basketbol Sahası- Sıcak Hava	Sağlık Problemleri	Sıcak havalarda sıcak stresi ve güneş çarpması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Çalışanlara sıcak havalarda dikkat edilmesi konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Günün en sıcak saatlerinde açıkavada yapılacak sporlara kısıtlama getirilmelidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
36	Deprem Simülatörü-İzinsiz Giriş	İşlevi Dışında Kullanmak	Çalışanların sistemi izin almadan kullanmaları	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Sistem bilgisayarına giriş şifreli olmalı ve yetkisiz kişilerce kullanılmamalıdır. Deprem simülatörüne giriş alanı kilitli olmalı ve yetkisiz kişilerce erişim engellenmelidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
37	Deprem Simülatörü- Makine Ayarı	Düşme	Makine ayarı yapılırken makineye binme veya makineden inme	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Makine ayarı yapılırken yetkili kişilerin uyarılarına dikkat edilmeli ve makineye müdahale edilmemelidir. Makine tam durdurmadan inmeye çalışılmamalıdır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
38	Deprem Simülatörü- Deprem Simülasyonu	Düşme	Deprem simülasyonu yapılırken hareket edilmesi	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Deprem simülasyonu yapılırken hareket edilmemeli . Deprem anında yapılması gereken Çök,Kapan,Tutun komutları uygulanmalıdır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
39	İSG Uygulamalı Eğitim Alanı-İzinsiz Giriş	İşlevi Dışında Kullanmak	Çalışanların uygulamaları izin almadan kullanmaları	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Uygulamalı eğitim alanına giriş sınırlandırılmalı ve yetkisiz kişilerce kullanılması engellenmelidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
40	İSG Uygulamalı Eğitim Alanı- Ekipman Kullanımı	Malzeme Düşmesi	Eğitim ekipmanlarının devrilmesi veya düşmesi	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Eğitim ekipmanlarının sabitleme yapılması gerekmektedir. Ekipmanların kullanım öncesi kontrolleri yapılmalıdır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
41	Spor Salonu- Kaygan Zemin	Kayma ve Düşme	Zeminin kaygan olması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Spor salonunun zemini günlük olarak temizlenmelidir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk

Risk Analizi												Faaliyet Alanı						
Tespit Tarihi	Faaliyet - Mekan- Ekipman	Tehlike / Tehlike Kaynağı	Uygunsuzluk	Tespit Edilen Riskler	Mevcut Önlemler	İlgili Mevzuat	Etkilenenler	İlk Risk Düzeyi					Alınacak Önlemler	Son Risk Düzeyi				
								Frekans	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Risk Düzeyi		Frekans	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Risk Düzeyi
42	Spor Salonu- Yetersiz Havalandırma	Yetersiz Havalandırma	Ortamin havasız olması ve kötü kokuyor olması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Merkezi havalandırma sistemi kurulmuştur. Hava temizleyici cihazlar belirli alanlara yerleştirilmiştir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.Havalandırma sistemi yıllık olarak kontrol edilmelidir. Hava temizleyicinin filtresi belirli aralıklarla değiştirilmelidir.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
43	Spor Salonu- Dehidrasyon	Yetersiz Sıvı Alımı	Çalışanların spor sırasında dehidrasyon yaşaması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Çalışanların kullanması için su sebili alana yerleştirilmiştir.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Su sebillerine belirli aralıklarla ozonla dezenfeksiyon yapılmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk
44	Spor Salonu- Eğitim Eksikliği	Bilinçsizce Spor	Çalışanların ağırlık çalışması veya koşu bandı vb. ekipmanları bilinçsizce yapması	Hafif yaralanmalı kaza Kayıp günlük yaralanmalar	Spor salonunda sürekli bir eğitmen bulunmalıdır. Eğitmenlerin gözetiminde onların uygun gördüğü şekilde spor yapılmalıdır.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RISK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	Firma Çalışanı 3. Taraflar Stajyer Yüklenici Çalışanı	3	1	7	21	Katlanılabilir Risk	Mevcut önlemler devam ettirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Su sebillerine belirli aralıklarla ozonla dezenfeksiyon yapılmalıdır.	3	0.5	7	11	İhmal Edilebilir Risk